MISE À JOUR CARTES À PUCE

Mises à jour des cartes à puces sur les démodulateurs TNTSA			
Type de démodulateur et TV AIO	Message affiché	pro	
THOMSON THS800 - CGV HDW - CGV HDW2 – STRONG 7404 – AIO : THS, THD, THA, THB et THC	« Chaine en option » sur toutes les chaines cryptées.	Rester ½ h exemple, c v	
THOMSON THS800 - CGV HDW - CGV HDW2 – STRONG 7404 – AIO : THS, THD, THA, THB et THC	Certaines chaines ne sont pas décryptées.	Reste	
CGV HDW2 – AIO THA, THB, et THC	« La configuration du terminal n'est pas précise »		

Mises à jour des cartes à puces PC5 sur les démodulateurs FRAN			
Type de démodulateur	Message affiché	pro	
SATMATIC HD	« accès interdit par l'opérateur »	Rester envir	
SATMATIC HD	« accès interdit par l'opérateur »	Laisser le « Canal S réinsérer	
SATMATIC HD	« Pas de droits » ou écran noir	Retirer puis	
S'il n'y pas d'amélioration suite aux m	nises à jour, procédez à une une installation rapide du termir	nal et/ou rester sur l	

océdure de mise à jour a sur une chaine **en clair** (CNEW par chaine n°16), puis faire une **mise en** veille/réveil du décodeur.

er **1h30** sur la chaine **France 2**.

Rester 2 h sur ARTE

SAT

océdure de mise à jour

ron **1h à 2h** sur **TF1** pour que l'image revienne.

e terminal allumé sur la chaine 999 SAV » pendant 2 heures. Retirer et la carte puis éteindre et rallumer le démodulateur.

réinsérer la carte dans l'équipiment. la chaine 999 pendant 24h